




ЧМВ2.01.00

$\sqrt{Ra\ 12,5}$  (✓)

| Позиция | Обозначение | Наименование  | К-во | Тип элемента          |
|---------|-------------|---------------|------|-----------------------|
| 1       | ЧМВ2.01.01  | Вал           | 1    | 2 Детали              |
| 2       | ЧМВ2.01.03  | Болт М20      | 4    | 3 Стандартные изделия |
| 3       | ЧМВ2.01.02  | Крышка        | 1    | 2 Детали              |
| 4       | ЧМВ2.01.01  | Основа тисков | 1    | 2 Детали              |
| 5       | ЧМВ2.01.04  | Губки         | 1    | 1 Сборочные единицы   |
| 6       | ЧМВ2.01.05  | Винт М8       | 2    | 3 Стандартные изделия |



- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

| ЧМВ2.01.00 |          |       |      | Лист                     | Масса    | Масштаб |
|------------|----------|-------|------|--------------------------|----------|---------|
| Изм./Лист  | № докум. | Подп. | Дата |                          | 11391.71 | 1:2     |
| Разраб.    | Чиненов  |       |      | Лист 1                   | Листов 1 |         |
| Проб.      | Пичахчи  |       |      | Polytech Voltage Machine |          |         |
| Т. контр.  |          |       |      | Формат А3                |          |         |
| Н. контр.  |          |       |      |                          |          |         |
| Утв.       |          |       |      |                          |          |         |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: Основание - ЧМВ2.01.00